

МБОУ Красноармейская СОШ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Красноармейская средняя общеобразовательная школа
347500 п. Красноармейский, Орловского района, Ростовской области, ул. Кирова 37
Тел: 8 (86375) 21-5-40, факс 8 (86375) 21-8-41 E-mail: osshkrasn@orlovsky.donpac.ru
ИНН 6126002960 **КПП** 612601001 **ОГРН** 1026101451551 **ОКПО** 24192197
Р/сч 40701810260151000006 В ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ- НА-ДОНУ **БИК** 046015001
Л/сч 20586X04220

№ от « 25 » _____ 09 _____ 2017 г.

Меры, принятые по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки:

№	ОУ	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому району акт предписания № 13, от 25.04.2017 г.	
		Нарушения (сроки исполнения)	Меры, принятые по результатам рассмотрения представления
1	МБОУ Красноармейская СОШ	<p>1.2. Не разработаны и не утверждены приказом программы вводного и первичного инструктажа по ПБ, специальные программы не согласованы с территориальными органами гос. пожар.надзора – до 01.10.2017г.</p> <p>3. Вводный инструктаж проводится в не оборудованном помещении – до 01.10.2017г.</p> <p>4. Не разработаны и не утверждены приказом специальные программы по ПБ, не согласованы с территориальными органами гос. пожар.надзора – до 01.10.2017г.</p> <p>5. Огнетушители в библиотеке, установлены на полу и не имеют фиксации – до 01.10.2017г.</p> <p>6. В кабинете директора, библиотеки отсутствуют</p>	<p>1. Приказом №213 от 28.04.2017г. утверждены и разработаны программы вводного и первичного инструктажа по ПБ.</p> <p>3. Помещение - классная комната оборудована для проведения инструктажа по ПБ.</p> <p>4. Приказом №213 от 28.04.2017г. утверждена и разработана специальная программа по ПБ, согласована в территориальном органе гос.пож.надзора.</p> <p>5. Огнетушители в библиотеке прикреплены к стене и зафиксированы.</p> <p>6. Таблички прикреплены в кабинетах.</p>

	<p>таблички с номером телефона для вызова пож.охраны.</p> <p>7. Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – до 01.10.2017г.</p> <p>8. Техническое средство автоматической установки ПС, установленный на втором этаже находится в неисправленном состоянии – до 01.10.2017г.</p> <p>9. На втором этаже расстояние до ближайшего огнетушителя превышает 20 м- до 01.10.2017г.</p> <p>10. Расстояние от перекрытия до измерительного элемента точечного дымового пожарного извещателя превышает требования прил.П СП 05.13130.2009, помещения от 6 до 8 м. –от 70 до 250мм.</p> <p>11. Кабельные линии систем противопожарной защиты(АУПС и СО) выполнены не (нг-LSFR) или не (нг-HFFR) до 01.10.2017г.</p> <p>12. Часть организационно-распорядительных документов по обеспечению ПБ не правильно разработаны. – до 01.10.2017г.</p>	<p>7. Внесены изменения в договор по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>8. . Техническое средство автоматической установки ПС, установленный на втором этаже исправлен, (корпус заменен)</p> <p>9. На втором этаже установлен дополнительный огнетушитель.</p> <p>10. В 2018г. планируется заключение договора на переоборудование извещателей после перераспределения денежных средств.</p> <p>11. В 2018г. планируется заключение договора на замену кабеля после перераспределения денежных средств.</p> <p>12. Приказы №211,213 от 28.04.2017г. разработаны в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)</p>
--	---	---

Директор школы

Л.В. Гришина